№ п/п	Адрес	Предписание	Протокол	Нарушения	Постановление о прекращении производства по делу	Привлечение к административно й ответственности	Выполнение нарушений, указанных в предписании
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	пр. Кирова. 401	от 04.10.2012 № СПр-20255		нарушение заделки межпанельных, межблочных швов кв. 27			выполнено
2.	ул. Г. Димитрова, 93	от 30.08.2012 № СПр-16652		эксплуатация электрооборудования жилых зданий производится с нарушением установленных требований, кабель от вру к тамбурному освещению проходит вне гофры;	у		выполнено
				открыты двери (дверки электрических ВРУ, подъездных и этажных электрощитков во 2-м под.			выполнено
3.	ул. Г. Димитрова, 117»А»	от 15.08.2012 № СПр-15481		наличие провалов, разрушений, осадки стен и пола крылец выбоины в бетонной плите при входе в 4-й подъезд			выполнено
4.	ул. Г. Димитрова, 93	от 19.07.2012 № СПр-12936		наличие кабельно-воздушной линии			выполнено
5.	Московское шоссе, 274	от 06.06.2012 № СПр-9374		неисправность внутреннего водостока в подъезде № 1 на 2-м этаже, не выведена ливневка на улицу, отсутствие лотка;			выполнено
				нарушение правил уборки придомовой территории, наличие мусора.			выполнено
6.	Московское шоссе, 278	от 02.07.2012	от 03.07.2012	нарушение норматива температуры ГВС;			выполнено
		№ СПр-11670	№ СПр-11670	неисправность полотенцесушителя в кв. 118			выполнено
7.	ул. Демократическая, 6	от 10.04.2012 № СПр-5399		неисправность ливневой канализации над кв. 72			выполнено
8.	ул. Ташкентская, 206	от 14.06.2012	от 15.06.2012	отсутствие электроснабжения в кв. 107;	от 29.08.2012		выполнено
		№ СПр-8868	№ СПр-8868	наличие посторонних предметов на козырьке балкона кв. 107	№ СПр-8868/п		выполнено
9.	ул. Солнечная, 47	от 28.05.2012 № СПр-8856		зонты над вент. шахтами установлены не по проекту, с нарушением расстояния зонта от вент. канала			выполнено
10.	ул. З.Космодемьянской, 5	от 16.05.2012 № СПр-8072		двери в незадымляемые лестничные клетки не оборудованы автоматическими закрывателями без запорных устройств;			выполнено
				отсутствие решеток на вентиляционных отверстиях (продухах) в цоколе здания			выполнено
11.	пр. Кирова, 405	от 16.05.2012 № СПр-8153		двери в незадымляемые лестничные клетки не оборудованы автоматическими закрывателями без запорных устройств			выполнено
12.	ул. Тополей, 14	от 16.05.2012 № СПр-8147		двери в незадымляемые лестничные клетки не оборудованы автоматическими закрывателями без запорных устройств;			выполнено

12	Magrapayaa waasa 200	от 14.05.2012		TROPH R 11000 THE 110 TO		
13.	Московское шоссе, 298	от 14.05.2012 № СПр-7844		двери в незадымляемые лестничные клетки не оборудованы автоматическими закрывателями без		выполнено
				запорных устройств;		
14.	ул. Демократическая, 3	от 14.05.2012		двери в незадымляемые лестничные клетки не		выполнено
	«A»	№ CΠp-7849		оборудованы автоматическими закрывателями без		D.I.I.Oville
		7.2 CT2p 7015		запорных устройств;		
15.	Московское шоссе, 278	от 14.05.2012		двери в незадымляемые лестничные клетки не		выполнено
		№ СПр-7795		оборудованы автоматическими закрывателями без		
				запорных устройств;		
				отсутствие или неисправность приборов		выполнено
				освещения в подъездах, на лестничных клетках,		
				козырьках, вестибюлях, мусорокамерах, общих		
				коридорах, у входов в лифты, технических этажах		
16.	ул. Солнечная, 39	от 14.05.2012		отсутствие защитных решеток на продухах		выполнено
		№ СПр-7847		подвального помещения		
17.	Московское шоссе, 294	от 14.05.2012		двери в незадымляемые лестничные клетки не		выполнено
		№ СПр-7829		оборудованы автоматическими закрывателями без		
	_			запорных устройств;		
18.	ул. Демократическая, 41	от 11.05.2012		частичное отсутствие доводчиков на дверных		выполнено
		№ СПр-7662		полотнах лестничной клетки 2-го подъезда		
19.	ул. Молодежная, 1	от 28.08.2012	от 30.08.2012	нарушение норматива обеспечения населения	от 05.12.2012	
		№ СПр-16568	№ СПр-16568	услугой ГВС (нарушение температурного	№ СПр-16568	3/U
				режима) кв. 42		
				неисправность мусороприемных клапанов		выполнено
				мусоропровода л/кл 1-го подъезда		
				Неисправность, нарушение работы		выполнено
20	11	22.04.2012.33		разукомплектованность системы ППА и ДУ		
20.	ул. Аминева, 11	от 23.04.2012 №		неисправность освещения лестничных клеток с 1		выполнено
21	C	СПр-6335 от 23.04.2012		по 9 этажи, отсутствие плафонов в подъезде № 2		
21.	ул. Солнечная, 17	ot 23.04.2012 № CΠp-6328		загрязненность, наличие граффити на наружной стене подъезда № 2;		выполнено
		Nº C11p-0328				DI ITTO TIVO ITO
				наличие провалов, осадки, разрушений крылец		выполнено
				или конструкций входов подъездов № 1 и 2;		norman franc-
				разрушение, провалы, контруклон отмостки и		вопрос будет
				тротуара		рассмотрен на
						общем собрании собственников
						помещений
						· ·
						многоквартирног о дома
22.	ул. Шверника, 17	от 21.08.2012	от 22.08.2012	наличие просадок, щелей и трещин в отмостках и	от 31.08.2012	
	y.i. Hibepiinka, 17	№ CПp-16003	№ CПp-16003	тротуарах (по периметру дома)	№ СПр-16003	I
		от 11.12.2012	от 12.12.2012	сырость, грязь в подвальном помещении (1-й и 2-	, 512 CTIP-1000.	выполнено
		№ CПp-25704	№ CПp-25704	й подъезд)		BBIIIOJIIIÇIIO
		1.2 CTIP 25 / 01	7.2 CTIP 25 / 0 I	неисправность мусоропровода (4-й подъезд)		выполнено
				нарушение окрасочного и штукатурного слоев		не выполнено
				стен и потолков лестничных клеток		ne bbinomeno
				The state of the s		
	1	1		1		

23.	ул. Шверника, 17	от 23.04.2012 № СПр-6332		неисправность освещения лестничных клеток на 1,2,3,4,5,7,8 этаже подъезда № 1		выполнено
24.	ул. Ново-Садовая, 210/1	от 23.04.2012 № СПр-5902		затопление помещений подвала из-за неисправностей и утечек от инженерного оборудования жилого дома		выполнено
25.	ул. Аминева, 33	от 23.04.2012 № СПр-6338		разрушение, провалы, контруклон отмостки и тротуара по периметру жилого дома		выполнено
26.	ул. Ташкентская, 204	от 20.04.2012 № 277		наличие бытового мусора на придомовой территории		выполнено
27.	ул. Г. Димитрова, 107	от 20.04.2012 № 279		наличие бытового мусора на придомовой территории		выполнено
28.	ул. Демократическая, 31	от 24.02.2012 № СПр-1997		неисправность, наличие следов сварки, заужение диаметра трубопроводов холодного и горячего водоснабжения в кв. 7, 19, 43, 67, 71, 83, 95, 101;		выполнено
				нарушение качества обеспечения населения кв. 71 услугой ГВС;		выполнено
				Наличие хомутов, неисправность запорной арматуры, старение металла трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации расположенных в подвальном помещении		выполнено
29.	ул. Аминева, 11	от 15.02.2012 № СПр-2644		наличие теплопотерь в местах расположения швов кв. 111		выполнено
30.	ул. Ташкентская, 220	от 15.02.2012		отсутствие тамбурной двери в подъезде № 5		выполнено
		№ СПр-2648		остекление в 1 нитку в 5-м подъезде		выполнено
31.	ул. Г. Димитрова, 117 «А»	от 25.01.2012 № 269		частичная неисправность двойного остекления л/клетки 4-го подъезда;		выполнено
				старение отделочного слоя стен входа в 4-й подъезд		выполнено
32.	ул. Молодежная, 1	от 12.01.2012 № 263		загрязнение и отслоение окрасочного и штукатурного слоев стен и потолка лестничной площадки 12-го этажа лестничной клетки 2-го подъезда		выполнено
33.	ул. Демократическая, 11	от 12.01.2012 № СКр-118		отсутствие запорного устройства на дверцах электрощитовой (поэтажного)1-го этажа 1-го подъезда		выполнено
34.	ул. Тополей, 20	от 20.06.2012 № СПр-10806	от 21.06.2012 СПр-10806	нарушение норматива температуры ГВС в кв. 15	Решение от 14.01.2012 № А55-28992/2012	выполнено
35.	ул. Аминева, 33	от 28.05.2012 №	от 19.09.2012	загрязненность стен в подъезде на всех этажах;		не выполнено
		СПр-8862; от 18.10.2012 №	№ СПр-21819	отслоение штукатурного и окрасочного слоев стен на л/кл;		не выполнено
		СПр-21819		наличие сухих следов протечек на л/кл на 12 этаже;		выполнено
				отсутствие остекления на дверях переходных лоджий;		выполнено
				отсутствие доводчиков на дверях переходных		выполнено

				лоджий;			
				неисправность почтовых ящиков			не выполнено
36.	ул. Ново-Садовая, 212	от 23.08.2012 № СПр-16074; от 12.12.2012	от 13.12.2012 № СПр-25302	отслоение штукатурного и окрасочного слоев стен и потолков, загрязненность стен и потолков на лестничных клетках подъезда № 1			не выполнено
		№ СПр-25302		неисправность освещения на отдельных участках лестничных клеток в подъезде № 1;			выполнено
				неисправность рам и остекления на лестничных клетках подъезда № 1 на отдельных участках			выполнено
				неисправность, отсутствие тамбурной двери в подъезде № 1;			выполнено
				неисправность почтовых ящиков в подъезде № 1			не выполнено
37.	Ул. З.Космодемьянской, 12	от 28.05.2012 № СПр-8866	от 30.05.2012 № СПр-8866	нарушение норматива температурного режима ГВС в точках водоразбора кв. 108		Решение от 14.01.2012	выполнено
				нарушение норматива температурного режима ГВС в точке водоразбора кв. 57		№ A55-28994/2012	выполнено
38.	ул. 7-я Просека, 241	от 08.11.2012 № СПр-23117	от 13.12.2012 № СПр-25304	разрушение штукатурного слоя колонны балкона кв. 10		Постановление от 16.11.2012 № СПр-23117	не выполнено
			_	наличие трещин шириной раскрытия до 3 см. в кирпичной кладке конструкций балкона кв.10			не выполнено
39.	ул. Ново-Садовая, 210/1	от 16.05.2012 № СПр-8167		нарушение окрасочного и штукатурного слоев стен и потолков лестничной клетки подъезда № 2			вопрос будет рассмотрен на общем собрании собственников многоквартирног о дома
40.	Московское шоссе, 302	от 14.12.2012 № 17469		наличие сухих следов протечек на 9-м эт. л/кл подъезда № 1;			выполнено
				наличие сухих следов протечек на 9-м этаже л/кл 2 подъезда;			выполнено
				отслоение и частичное разрушение штукатурного слоя и бетонной плиты козырька до арматуры (2-й подъезд);			выполнено
				отслоение и частичное разрушение штукатурного слоя и бетонной плиты козырька до арматуры (1-й подъезд);			выполнено
				отслоение штукатурного и окрасочного слоев (1-й подъезд);			не выполнено
				отслоение штукатурного и окрасочного слоев (2-й подъезд);			выполнено
41.	ул. Демократическая, 41	от 25.01.2012 № 270		затопление подвального помещения			выполнено
42.	ул. Г. Димитрова. 97	от 04.10.2012 № СПр-20232	от 05.10.2012 № СПр-20232	неисправность системы горячего водоснабжения в ванной комнате или санузле (полотенцесушитель);	от 12.10.2012 № СПр-20232		выполнено
				нарушение температурного режима горячего водоснабжения (температура ГВС в точке разбора кв. 84 составила 46 град.С)			выполнено

43.	ул. Ново-Садовая, 246	от 15.08.2012 № СПр-15485		засор в системе канализации в 1-м подъезде;			выполнено
		_		засор в системе канализации во 1-м подъезде;			выполнено
				засор в системе канализации в 3-м подъезде;			выполнено
				засор в системе канализации в 6-м подъезде;			выполнено
				засор в системе канализации в 7-м подъезде			выполнено
44.	ул. Ташкентская, 232	от 04.12.2012		отсутствие асфальтового покрытия возле			будет
	, , , , , , , , ,	№ СПр-24848		подъезда № 2;			рассмотрено на
		•		наличие провалов, отверстий, разрушение			общем собрании
				отмостки у входа в под. № 2			собственников
							помещений
							многоквартирног
							о дома
45.	ул. Г. Димитрова, 115	от 31.10.2012		неисправность асфальтового покрытия входа в			выполнено
		№ СПр-22667		подъезд № 3 (отверстие между крыльцом и			
		_		отмосткой;)			
				отсутствие плафонов на осветительных приборах			выполнено
				л/кл подъезда № 3;			
				неисправность перил (частичное отсутствие			выполнено
				металлических прутьев) на л/кл подъезда № 3			
				отсутствие поручней перил на л/кл подъезда № 3			выполнено
46.	ул. Демократическая, 41	от 19.07.2012	от 20.07.2012	нарушение норматива ГВС (замер в подвальном	от 17.10.2012		выполнено
		№ СПр-13291	№ СПр-13291	помещении 59,3 град.С)	№ СПр-13291/П		
47.	ул. Г.Димитрова, 79			частичное разрушение, провал отмостки между 1-	от 07.09.2012	от 05.12.2012	выполнено
				м и 2-м подъездами, неисправность остекления	№ СПр-16783	№ СПр-16783/П	
				лестничной клетки 1-го подъезда;			
	Московское шоссе, 298			частичное разрушение отмостки между 1-м и 2-м			выполнено
				подъездами;			
	Московское шоссе, 302			частичное разрушение отмостки дома,			выполнено
				неисправность, отсутствие двойного остекления			
				лестничной клетки 1-го подъезда, несправность			
				тамбурной двери 1-го подъезда;			
	Московское шоссе, 306			неисправность (отсутствие) двойного остекления			выполнено
				лестничной клетки 2-го подъезда;			
	ул. З. Космодемьянской,			неисправность двойного остекления лестничной			выполнено
	36			клетки 2-го подъезда			
	ул. З.Космодемьянской, 4			неисправность кровельного покрытия над			выполнено
				лифтовой лестничной клеткой 2-го подъезда,			
				неисправность остекления лестничных клеток 2-			
				го и 4-го подъездов;			
	ул. З. Космодемьянской, 5			отсутствие тамбурной створки 4-го подъезда,			выполнено
				неисправность остекления лестничной клетки 4-			
				го подъезда			