

№ п/п	адрес	Протокол, постановление	нарушения	примечание
1.	Силина, 14-280	СПр-10678	Предоставить информацию согласно стандарта раскрытия информации ч.1 ст.19.5 КоАП РФ)	Производство прекращено в связи с отсутствием в действии состава административного правонарушения
2.	Силина, 14-280	СПр-14532	Предоставить информацию согласно стандарта раскрытия информации ч.1 ст.19.5 КоАП РФ)	Предоставить информацию согласно стандарта раскрытия информации ч.1 ст.19 КоАП РФ)
3.	Димитрова,93	04-/171 от 03.07.2013	Наличие грызунов, насекомых, трещины и дыры в отомостках	
4.	Ново-Садовая,210	СПр-17159 от 19.09.2013	Подтопление подвального помещения, заделка продухов метал.листами	
5.	22 Партсъезда, 186	СПр-18031 от 02.10.2013	Нарушение окрасочного и штукатурного слоев стен и потолка лестничной клетки 1 подъезда	
6.	Тополей,20	СПр-17630 от 11.10.2013	Не организовано проведение планово-предупредительного ремонта и содержания в исправности системы ГВС требуемой температуры давления	
7.	Тополей, 14	№СПр-15923 от 20.09.2013	Не организовано проведение планово-предупредительного ремонта и содержания в исправности системы ГВС требуемой температуры давления	
8.	Демократическая, 27	СПр-14063 от 27.09.2013	Отсутствие прогрева полотенцесушителя в ванной комнате	
9.	Бубнова, 8Б	СПр-14564 от 04.10.2013	Не организовано проведение планово-предупредительного ремонта и содержания в исправности системы ГВС требуемой температуры давления	
10.	Московское шоссе, 286	СПр-14062 от 06.09.2013	Отсутствие прогрева полотенцесушителя в ванной комнате	
11.	Солнечная, 33	СПр-18732 от	Нарушение герметичности трубопровода	

		25.10.2013	канализации в подвальном помещении под подъездом №1, увлажнение грунта в подвальном помещении, нарушение герметичности трубопровода ГВС подвальном помещении под подъездом №1	
12.	пр.Кирова, 322	СПр-17142 от 18.10.2013	Разрушение, провалы отмостки по периметру дома	
13.	Силовая. 4	СПр-2491 от 27.09.2013	Разрушение отмостки подъездов №3,4, разрушение отмостки со стороны фасада	
14.	Молодежная,1	СПр-11643 от 19.07.2013	Стандарт раскрытия информации	
15.	Шверника,24	СПр-536/О от 25.01.2013	Наличие теплопотерь стены смежной с лестничной клеткой	
16.	Ново-Садовая, 234	СПр-3165 от 21.03.2014	Передача технической документации	
17.	Бубнова, 8	СПр-31174 от 14.02.2014	Наличие влажных следов, темных пятен на торцевой стене и по углам в жилых комнатах кв.33	
18.	3.Космодемьянской, 12	СПр-31170 от 17.01.2013	Наличие влажных следов, темных пятен на торцевой стене и по углам в жилых комнатах кв.143	
19.	Губанова, 34	СПр-27855 от 08.11.2013	Неисправность ограждений лестничных маршей, отслоение штукатурного и окрасочного слоев стен потолка лестничной клетки подъезда №1	
20.	Ново-Садовая, 186	Акт от 16.12.2013прокура	Придомовая территория не очищена	
21.	Ново-Садовая, 373	СПр-27849 от 02.08.2013	Провал отмостки, наличие грызунов, отсутствие дератизации. Отслоение штукатурного и окрасочного слоев стен лестничной клетки подъезда	
22.	Ново-Садовая, 212	СПр-1535 от 27.08.2013	Нарушение температурного режима ГВС во внутренней системе квартиры №202	
23.	Ново-Вокзальная, 176	СПр-14065 от 09.08.2013	Загрязненность лестничных клеток под.№1,2, отсутствие шиббер-заслонки и мусороприемного контейнера в мусороприемных камерах, наличие грызунов и насекомых в мусороприемных камерах	
24.	Московское шоссе, 290	СПр-15359 от 26.08.2013	Отсутствуют предложения о передаче объектов обществу собственников помещений в МКД в пользование иным лицам на возмездной основе на	

			условиях наиболее выгодных для собственников помещений	
25.	Московское шоссе, 290	СПр-15401 от 06.09.2013	Отслоение, отхождение части утепления от наружной стены 12 этажа с торца здания. Наличие следов темных пятен на стенах жилых комнат квартиры №40	